

- Close control водоохлаждащ климатизатор Clivet
- Директно изпарение



Прецизен климатизатор тип UCP-WC

- Прецизен климатизатор с водно охлаждане за работа с "Dry Cooler" ("Сух охладител")

Мощност

- От **21.9 kW** до **104.0 kW**

Хладилен агент

- R410A

Акcesoари

- Economy Cooling (с допълнителен воден кръг)
- Post-heating coil на горещ газ
- Post-heating coil на гореща вода
- Електрически нагреватели
- Потопяем електроден пароувлажнител
- Flood detection sensor
- Предупредителен сигнал за замърсени филтри
- Сензор за влажност
- Високоэффективни филтри
- Преден air return plenum
- Преден air supply plenum
- Температурен датчик от нагнетателната страна
- Носеща конструкция с регулируема височина 300<N<500mm
- Носеща конструкция с регулируема височина 500<N<800mm
- Конструкция за подов монтаж
- Кит за пресен въздух
- Моторизиран клапан за нагнетателен въздух
- Фазов монитор
- Отдалечен комуникационен сериен порт RS485
- Clock board
- Соленоиден клапан за течна фаза
- Помпа за конденз
- Балансиращ клапан

Проектна спецификация


- Прецизен климатизатор с водно охлаждане за работа с "Dry Cooler". Комплект микропроцесорен контрол на работните режими, защита и антивибрационни опори. Хладилен агент **R410a**. Модел **UCP-WC**

Размер		Технически данни										
		61	81	91	82	102	122	162	182	222	262	302
Охладителна мощност (1)	kW	21.9	26.3	29.7	36.5	43.2	50.4	60.2	69.6	81.5	90.9	104.0
Осезаема охладителна мощност	kW	20.5	24.3	27.4	32.4	38.6	46.7	53.9	61.0	73.6	81.6	89.2
SHR		0.93	0.92	0.92	0.89	0.89	0.93	0.89	0.88	0.90	0.90	0.86
Мощност на компресора	kW	3.95	5.03	5.79	6.62	7.88	9.25	11.6	13.0	15.3	16.7	20.0
Брой и тип компресори		1 SCROLL					2 SCROLL					
Тип вентилатор		PLUGFAN										
Въздушен дебит	m ³ /h	6000	7000	8000	8500	9000	13500	14500	16000	21000	23500	24000
Захранване	V/Ph/Hz	400/3/50										

Забележки

Данните са измерени при следните условия:

(1) Температура на въздуха 24.5°C D.B. / 17.1°C W.B., относителна влажност 50%, температура на водата на топлообменника 30/35°C



		Размери										
		61	81	91	82	102	122	162	182	222	262	302
A	mm	1000	1000	1000	1500	1500	2100	2100	2100	2770	2770	2770
B	mm	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890
C	mm	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996
A1	mm	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
A2	mm	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
B1	mm	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700

Забележки

- За да не възпрепятстват работата на машината и нейното сервизиране, не поставяйте предмети в зоните, отбелязани с червен цвят